



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Miguel Tucurú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Vinaroz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-1404-43	FECHA:	10/05/2024



foto No. 1 se observa el desgaste y deterioro de el muro



foto No.2 la pared se desprende por la falta de atension




foto 3. el trabajo realizado se esta perdiendo por no terminarlo



foto 4. se necesita mantenimiento y cambio de partes de las paredes



foto 5. Porton de la entrada esta deteriorada



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de las fotos.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

