

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Panzós
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rura Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Jolomijix V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0077-43	FECHA:	5/09/2024



Foto 1: se observa que el establecimiento esta forrada con laminas deterioradas.



Foto 2: se observa que la parte de adentro esta dividida con laminas, pisos con grietas y muy estrecha, donde se realizará un mantenimiento de preventivo.




Foto 3: Se observa que las maderas que sostiene el techo estan calcamidos por los comegenes.



Foto 4: se observa que el cimientto esta completamente en malas condiciones y las paredes con grandes grietas.



Foto 5: Se observa que los horcones estan completamente en malas condiciones, deterioradas con grandes grietas.




Foto 6: se observa que el techo del establecimiento esta en malas condiciones está muy deteriorada y oxidada por completo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Adolfo Rax Pec Firma y sello del Presidente de la OPE	 Victor Rax cucul Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

