



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-11  
Versión

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO  X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CONSTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0089-43	FECHA:	23/02/2024



Foto1: Deterioro del tinaco a un costado.



Foto 2: Deterioro del techo en su totalidad del Modulo 2



Foto 3: Se observa en oxidado y deterioro de costaneras en el corredor del modulo 2



Foto 4: Se observa el oxidado y deterioro de costaneras de baños.





Foto 5: Se observa el deterioro de techo de baños.




Foto 6: Se observa el deterioro de pintura del modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

