



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CARABAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 07 - 0109 -43	FECHA:	24/2/2024



Este aula se apertura temporal en el año 2023, en ese momento la municipalidad nos dio un docente del nivel parvulos



En este año 2024, dicha aula temporal ya no se utilizo por deterioro o por el estado en que se encuentra.



La estructura del aula tanto como puerta se encuentran en mal estado, por las condiciones climaticas.



La estructura de la lamina esta en un estado deteriorado por las condicines climaticas.



En relacion a la estrucutura del entechado, se encuentra en un deterio por en clima en nuestro medio.



Las columnas del aula temporal ya se esta deteriorando.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jose Ich
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

