



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | Alta Verapaz | MUNICIPIO: | Panzós |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Releb Iq Tzuultaka |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-07-0129-43 | FECHA: | 13/09/2024 |



Foto 1: Sustitucion de Laminas y estructura Metalica.



Foto 2: Sustitucion de 02 puertas de metal del edificio educativo de la ventaneria.



Foto 3: Sustitucion de piso de las aulas y corredor del edificio educativo



Foto 4: Se observa el deterioro de la pared y desprendimiento de la pintura de las paredes del edificio educativo. Largo 11.86 mts de longitud por un ancho de 6.01 metros



Foto 5: Se observa deterioro en las paredes de la cocina, estructura de techo y laminas.



Foto 6: Reparacion de Modulo de 03 Baños. Con las dimensiones de 4.00 metros de largo por 2.00 de ancho.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Eduwin Humberto Itz'caq
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

