



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Panzos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Caserío Bella Aurora	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Bella Aurora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0163-43	FECHA:	5/09/2024



Foto1: Como se ve en la presente fotografia el entechado del centro educativo esta muy dañada por los fenomenos naturales y se filtrado las aguas en tiempo de invierno.



Foto 2: las estructuras de la escuela como las costaneras necesitan quitar el corrosivo y cambiar algunos de los mismo. Ya que se encuentra expuestos al sol y las lluvias ya el techo esta dañada por el viento.



Foto 3: Aplicaion de Repello de la cocina como se ve en la fotografia necesita repello y pintura. Para mejorar la condiciones del area de preparacion de la alimentacion de los niños que asisten a recibir el pan del



Foto 4: reparacion de ventanas de la direccion esta deteriorado por lo tanto necesita reparar y colocar balcones para mas seguridad.



Foto 5: sustitucin de los pedazos de vidrios de las aulas de la escuela. A balcones que sera de muchos beneficios y seguridad para las aulas Y delos niño y niñas




Foto 6: Como se logra ver en la fotografia las paredes de las aulas necesitan pintarlas en el interior y exterior. De las aulas, direccion y bodegas del centro Educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Margarita Cocical  
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público