



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | PANZOS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO EL CENTRO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-07-0387-43 | FECHA: | 23/2/2024 |




Foto 1: Se observa ausencia de los valcones. Modulo 1




Foto 2: Se observa falta de valcones. Modulo 1



Foto 3: Se onserva falta de puertas formales. Modulo 1




Foto 4: Se observa falta de piso de cemento. Modulo 1




Foto 5: Se observa falta de puerta de aula. Modulo 1




Foto 6:

Observación: Si es necesario se agregan hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | PANZOS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO EL CENTRO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-07-0387-43 | FECHA: | 23/2/2024 |



Foto 1: Instalacion de balcones. Modulo 2



Foto 2: Instalación de Balcones. Modulo 2




Foto 3: Ausencia de balcones en Modulo 2



Foto 4: Ausencia de balcones Modulo 2.




Foto 5: Ausencia de Pared en Corredor de Cocina. Modulo 2



Foto 6:

Observación: Pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | PANZOS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO EL CENTRO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-07-0387-43 | FECHA: | 23/2/2024 |



Foto 1: Se observa deterioro de sanitario. Modulo 3




Foto 2: Se observa deterioro y desprendimiento de pintura. Modulo 3



Foto 3: Se observa deterioro de las laminas de duralina. Modulo 4




Foto 4: Se observa deterioro de los servicios sanitarios. Modulo 3




Foto 5: Se observa deterioro de la estructura de madera en vigas y costaneras. Modulo 4



Foto 6: Se observa deterioro del techo que es material antiguo y con agujeros. Modulo 4

Observación: Si es necesario se puede agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público