

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO AGUA CALIENTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0394-43	FECHA:	05/09/2,024

1. CUBIERTA DE LÁMINA



Foto1: Estado actual del techo exterior del Módulo 1 los cuales se encuentran oxidadas en su totalidad, deben ser reemplazadas por láminas troqueladas calibre 26.

2. ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: Se observa el estado de la estructura de techo con alto contenido de oxido, lo cual requiere un cambio total.

3. PUERTAS DE METAL



Foto 3: Se observa que los balcones necesitan remoción de oxido y aplicación de pintura anticorrosivo en 18 ventanas en el módulo 1.

7. REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 4: Se observa que la instalación electrica requiere cambios en toda su línea, ya que la anterior instalación ya no sirve.

3. PUERTAS DE METAL



Foto 5: Se observa que las puertas necesitan remocion de oxido, cambio de chapa en las tres puertas del modulo 1.

SERVICIO SANITARIO



Foto 6: Se observa la puerta de baños, necesitan mantenimiento, baños número 2. En total son 6 puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

