



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CACAVILÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0402-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: SE OBSERVA EL DETERIORO DE LÁMINAS



Foto 2: SE OBSERVA EL DETERIORO DEL TECHO Y LÁMINAS



Foto 3: SE OBSERVA EL DETERIORO DE LA PINTURA EXTERIOR



Foto 4: SE OBSERVA EL DETERIORO DE LA PINTURA EN PAREDES



Foto 5: SE OBSERVA EL SUELO DEL LUGAR, MUCHO POLVO PARA LOS NIÑOS REQUIRIENDO TORTA DE CEMENTO




Foto 6: SE OBSERVA EL DETERIORO DEL PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CACAVALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0402-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: SE OBSERVA EL DETERIORO DE LA PUERTA DE LA DIRECCIÓN




Foto 2: SE OBSERVA EL DETERIORO DE LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS



Foto 3: SE OBSERVA EL DETERIORO DE LA PUERTA DEL AULA




Foto 4: SE OBSERVA EL DETERIORO DE LA PUERTA DEL AULA



Foto 5: SE OBSERVA EL DETERIORO DE LAS LÁMINAS Y PAREDES DE LA COCINA



Foto 6: SE OBSERVA EL DETERIORO DE LAS LÁMINAS DE LA COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la F.O.R.M.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
