

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO X DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Panzós
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	FORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	San Vicente la Playa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-6632-43	FECHA:	20/02/2024



Foto 1 Las láminas del entechado se encuentran con agujeros asi también los canales de aguas pluviales.



Foto 2 se puede observar que las láminas se encuentras rajadas.



Foto 3 Las tazas de los baños sanitarios se encuentran deterioradas y en mal estado



Foto 4 las láminas del entechado de los baños se encuentran con grandes agujeros.



Foto 5 El entechado de esta aula se encuentra en malas condiciones de igual manera el piso.



Foto 6 Así se encuentran las láminas del entechado de una de las aulas con agujeros y oxidadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas



