

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Panzós
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Tierra Seca Xucup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-9061-43	FECHA:	5/09/2024



Foto 1: se observa el deterioro y oxidado de techos de las estructuras portante con necesidad de mantenimiento en su totalidad en el modulo 1



Foto 2: se observa el deterioro de las estructuras portante de las costaneras oxidado con necesidad de mantenimiento en su totalidad en el modulo 1




Foto 3: se observa el deterioro de la estructura portante desprendimiento de pintura en las paredes con necesidad de mantenimiento en su totalidad en el modulo 2.



Foto 4: se observa el deterioro de canales y bajadas de agua pluvial parte de enfrente y atrás y desprendimiento de pintura en las paredes con necesidad de mantenimiento del edificio en el modulo 2



Foto 5: se observa modulo de cocina pared expuesta a la humedad y desprendimiento de pinturas con necesidad de mantenimiento en el modulo 2



Foto 6: se observa el modulo de letrina y desprendimiento de pintura en las paredes con necesidad de mantenimiento en su totalidad en el modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. D. C. R.

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

