

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIAMENTE       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Tres Arrollos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0177-43	FECHA:	26/02/2024




Foto 1: Se observa el deterioro de las laminas por oxido de las aulas, la dirección y de la bodega.




Foto 2: Se observa el deterioro del canal y bajada del agua lluvia, causada por oxido.



Foto 3: Se observa el deterioro de la estructura metalica del techo dañada por el polvo y partes donde estan unidas por soldadura.



Foto 4: Se observa el deterioro de la puerta, donde la chapa es dañada por oxido.





Foto 5: Se observa el mal estado de la madera que funciona como estructura de la cocina que es dañada por polilla.



Foto 6: Se observa el mal estado del porton donde se desprendió la puerta que es dañada por oxido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---