



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0113-43	FECHA:	30/05/2024



Fotografía despues de realizar los diferentes procesos de cambio de laminas troqueladas, instalacón de puertas de metal, del Baño.



Aula No.1: Observandose los diferentes procesos realizados en la escuela, cambio de laminas troqueladas, instalacón de puertas de metal, balcones y ventanas, cambio de piso, reparacion de concreto de patio



Fotografía despues de haber realizado los diferentes procesos de cambio de balcones y ventanas.



Luego de haber realizado los diferentes procesos de remodelacion de cada aula de la escuela.



Como se muestra en la fotografia despues de realizar los diferentes procesos de cambios.



Aula No. 2: Fotografia despues de realizar los diferentes procesos de cambio de laminas troqueladas, instalacón de puertas de metal, balcones, ventanas, cambio de piso, reparacion de concreto de patio y pintado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Federico Cha Caq
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0113-43	FECHA:	30/05/2024



Aula No. 1: Observandose los diferentes procesos realizados en en la ecuela, cambio de laminas troqueladas, instalacón de puertas de metal, balcones y ventanas, cambio de piso, reparacion de concreto de patio



Aula No. 2: Fotografia despues de realizar los diferentes procesos de cambio de laminas troqueladas, instalacón de puertas de metal, balcones, ventanas, cambio de piso, reparacion de concreto de patio y pintado.



Como se muestra en la fotografia despues de realizar los diferentes procesos de cambios.



Luego de haber realizado los diferentes procesos de remodelacion de cada aula de la escuela.



Vista panoramica de la escuela despues de la culminacion del trabajo de remozamiento.



Fotografia despues de realizar los diferentes procesos de cambio de laminas troqueladas, instalacón de puertas de metal, del Baño.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Federico Choc Caal

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

