



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Esquipulas Ulpan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0283-43	FECHA:	Mayo 2024



Foto1: Paredes del establecimiento en donde se puede percibir la necesidad de aplicación de pinturas en paredes, ya que hace tiempos no se ha dado mantenimiento.



Foto 2: se observa la necesidad a la instalacion de canales troqueladas para la bajada de agua




Foto 3: Vista panoramica de la necesidad de aplicacion de pintura en el interior del establecimiento



Foto 4: corredor, sustitucion de laminas en mal estado por laminas roquelada



Foto 5: Vista lateral de espacio de recopilacion de agua en donde se puede evidenciar la necesidad de sustitucion de estructura de madera por metal.



Foto 6: se observa la necesidad de la instalacion de techo con laminas troqueladas 10 pies para cubrir el tinaco de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Esquipulas Ulpan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0283-43	FECHA:	Mayo 2024



Foto7: sustitucion de techo del establecimiento en donde se puede observar la necesidad de instalacion de laminas troquelada.



Foto 8: sustitucion de costinera de madera en mal estado por costinera de metal galvanizada del establecimiento.



Foto 9: sustitucion de puetas oxidante en mal estado del establecimiento educativo.



Foto 10: baño, Vista panoramica la sustitucion de laminas en mal estado y la necesidad de instalacion de laminas troquelada.



Foto 11: baño, Vista frontal de la sustitucion de costinera de madera en mal estado y la necesidad de instalacin de costanera de metal galvanizado..



Foto 12: baño, se observa la necesida relleno y de la colocanion de repello.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público