

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO TONTZUUL CHIOYA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICUXUB CHIAYIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0359-43	FECHA:	13/09/2024



FOTO 7. REPARACION DE PISO DE TORTA DE CEMENTO EN PELIGRO DE HUNDIMIENTO Y COLAPSO DE MURO DE CONTENCIÓN.



FOTO 8. SUSTITUCION DE PINTURA EN PAREDES DE TODO EL EDIFICIO ESCOLAR Y BALCONES




FOTO 9. MANTENIMIENTO DE PUERTAS




FOTO 10. MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y SUSTITUCION DE PISO A CERAMICA



FOTO 11. PINTURA DE PAREDES Y BALCONES



SUSTITUCION DE PISO TORTA DE CEMENTO A PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>David paau coc</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tontzuul Chioya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0359-43	FECHA:	13/09/2024




FOTO 1 DE REPARACION DE ESCENARIO POR FISURA EN SU ESTRUCTURA EN PELIBRO DE DESPROMARSE




FOTO 2 FRENTE DEL ESCENARIO POR DONDE EL PATIO SE COLOCARA DOS COLUMNAS DE SOPORTE



FOTO 3. COLOCACION DE DOS COLUMNAS DE SOPORTE DE TRES METROS DE ALTURA PARA EVITAR EL COLAPSO DEL MURO DE CONTENCIÓN .



FOTO 4 ENTECHADO DEL CORREDOR DE AULAS




FOTO 5. REPARACION DE PIZO CON TORTA DE CEMENTO EN EL AREA DEL CORREDOR YA QUE PRESENTA GRITAS EN SU MAGNITUD

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para aumentar el número de hojas.

David Paucol

Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

