



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAJIXIM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0682-43	FECHA:	1/09/2024



Foto 1: Se observa el mal estado del muro de contención, esta para derrumbarse en su totalidad



Foto 2: Muro de contención colapsado, corren peligro los niños de caerse sobre la calle.



Foto 3: Se observa el desprendimiento de las láminas del aula del módulo tres, corriendo peligro de desprendimiento en su totalidad.



Foto 4: Se observa el deterioro del techo, láminas quebradas por el viento, entra mucha lluvia, humedad afectando las paredes.



Foto 5: Se observa en el aula módulo 3, paredes rajadas por fenómenos naturales, humedad en las paredes.




Foto 6: Se observa módulo 3, puertas y ventanas en mal estado, no teniendo una buena ventilación cruzada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

