

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | Alta Verapaz | MUNICIPIO: | San Pedro Carcha |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Sejol Xalcata |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-09-6723-43 | FECHA: | 30/07/2024 |



Foto 1: Con el apoyo de padres de familia se muestra el avance del entechado del Modulo 1.



Foto 2: Se evidencia la Sustitucion de laminas y capotes, modulo 2.




Foto 3: Se observa el lijado y pintura de la estructura de metal. Modulo 1



Foto 4: En esta fotografia se muestra la colocacion de la estructura de metal, Modulo 2



Foto 5: Se observa la colocacion de canales y bajadas de agua pluviual. Modulo 1




Foto 6: De esta manera se muestra el avance de aplicacion de pintura en paredes interiores. Modulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Domingo Tut cuc

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | Alta Verapaz | MUNICIPIO: | San Pedro Carcha |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Sejol Xalcata |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-09-8723-43 | FECHA: | 30/07/2024 |



Foto 7: En esta fotografía se ve el avance de aplicación de pintura en paredes exteriores. Modulo 2.



Foto 8: Se identifica el avance de la sustitución de laminas, soporte y puertas del servicio sanitario.



Foto 9: Se ve el proceso de sustitucion de puerta. Modulo 2



Foto 10: avance de la sustitucion de las ventanas. Modulo 2



Foto 11: Se observa la colocacion de pasador en lugar de chapas. Modulo 1.



Foto 12: En esta fotografia se ve el lijado de las puertas antes de la aplicacion de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Domingo Tutuc

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

