



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSE CHIRRECORAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0025-43	FECHA:	15/04/2024



Foto 1: Esta puerta esta deteriorado, esta ubicada en Direccion



Foto 2: como se puede observar las canaletas esta oxidado y rotas parte de atrás y cunetas en mal estado



Foto 3: Las ventanas ya no tiene vidrios y necesitamos mantenimiento de las ventanas



Foto 4: observamos de la parte de atrás del aula de primer grado las ventanas sin vidrios, paredes rotos



Foto 5: en todas las aulas las cinco lamparas estan quebradas y oxidados el metal



Foto 6: como se puede observar los vidrios se necesita mantenimiento, quebradas ,laminas sin canaletas, paredes deterioradas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

