



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAMPAT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0031-45	FECHA:	2/09/2024



Foto 1: Se observa el deterioro del soporte de metal, presentando oxidados en la estructura metálica en todo el edificio escolar. Módulo 1



Foto 2: Se observa el deterioro de las láminas en todo el Edificio Escolar, Módulo 1




Foto 3: Se observa el deterioro de los capotes en todo el edificio escolar. Módulo 1



Foto 4: Se observa en las puertas metálicas el deterioro de las mismas, presentando oxidación en las partes de abajo, son 7 puertas. Módulo 1




Foto 5. Se necesita cambio de lavamanos e inodoros, por deterioro, desprendimiento y por accesorios.




Foto 6: Se observa deterioro del portón de entrada, presentando oxidación. Módulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

