

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO RESURECCIÓN 3RA. AVENIDA 1-82 ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0064-46	FECHA:	02/09/2024



Foto 1: Se puede observar que hay uniones que están dañadas por lo cual es un punto de filtración de agua en temporadas de lluvia.




Foto 2: Pared trasera no cuenta con recubrimiento, lo que genera que en la pared interna genere salitre lo cual resulta dañino para la salud de las personas. Esto se presenta en el módulo 1.



Foto 3: Los remaches de las laminas han sido intevenidas, sin embargo continuan las filtraciones en la dirección.



Foto 4: Se observa la presencia de humedad en las paredes del módulo 1.



Foto 5: No se cuentan con canales ni bajadas pluviales apropiadas.




Foto 6: Debido a la filtración del agua, se ha dañado la capa de repello de los muros y a dañado la pintura en varios puntos del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

