

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SAN MIGUEL CHAMIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUEL CHAMIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0787-43	FECHA:	02/09/2024




Foto1: MANTENIMIENTO A PUERTA, Y PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR



Foto 2: SUSTITUCION DE VIDRIOS QUEBRADOS Y FALTANTES, MODULO 4, 3 Y 2



Foto 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE BALCONES



Foto 4: SUSTITUCION DE LAMINAS DETERIORADAS POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC




Foto 5: SUSTITUCION DE PUERTA DE MADERA POR METAL Y FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA EN BAÑO





Foto 6: CAMBIO DE CHAPA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SAN MIGUEL CHAMIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUEL CHAMIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0787-43	FECHA:	02/09/2,024



Foto 7: SE REQUIERE SUSTITUCION DE PISO





Foto 8: SE REQUIERE SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL



Foto 9: SE REQUIERE SUSTITUCION A PISO CERAMICO



Foto 10: SE REQUIERE PINTURA EN MUROS EXTERIORES.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. (Indicar número de hojas.)


Firma y sello del Presidente de E.O.R.M. 


Firma y Sello Director Centro Educativo Público 