



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAQUIJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0793-43	FECHA:	02/09/2024



Foto 1: Modulo 01: Paredes y puertas sucias del establecimiento, requiere un remozamiento de pintura, tanto de su exterior como en su interior.




Foto 2: Modulo 02: Se observa el deterioro del entechado por el paso de los años, requiere cambio de láminas y costaneras ya que las actuales son de madera, al igual el remozamiento de pintura de su interior y exterior, mas puertas y ventas de metal y vidrios.




Foto 3: Modulo: Se observa el aula del grado de párvulos que requiere cambio de entechado y modificación en su estilo sera de dos caídas de agua. Las costaneras son de madera y requiere cambio a costaneras de metal, mas



Foto 4: Baños: El techo de las letrinas está en mal estado, requiere cambio de costaneras de metal y láminas, las costaneras son de madera, así como el piso del mismo colapsó. Requiere sustitución de letrina por deterioro.



Foto 6: Postes y mallas perimetrales: Los postes de concreto y malla, instalados para circular el perímetro del predio del establecimiento necesita mantenimiento, en ajuste por postes nuevos más sustitución de malla.



Foto 7: Postes y mallas perimetrales: Los postes de concreto y malla, instalados para circular el perímetro del predio del establecimiento necesita mantenimiento, en ajuste por postes nuevos más sustitución de malla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Virma Yolanda*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

