

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CONCEPCION CHAMIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-1515-43	FECHA:	15 DE MARZO DE 2024



Foto 1: se observa que los dos lados están deteriorados en la estructura del techo de la escuela.



Foto 2: la parte de enfrente se observa el más afectado por el óxido ya que está a punto de perforarse.



Foto 3: en el interior del módulo se observa empieza a sufrir deterioro la estructura de fijación.



Foto 4: se observa que el muro de contención ya se encuentra deteriorado.



Foto 5: las columnas ya están por caerse, se observa que el muro ya empezó a rajarse.



Foto 6: las columnas del portón ya se encuentran deterioradas igualmente el portón ya sufre oxidación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

