

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. SEPAJCH II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea SEPAJCH II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0038-43	FECHA:	



se observa la pesima condicion del espacio de cocina, donde se concionan los alimentos a los niños, se busca mejorar el ambiente y asi darle un ornato idoneo




actualmente el ambiente no cuenta con puerta de acceso lo que es fundamental para resguardar los alimentos y asi darle seguridad




en la fotografia se observa que no es un ambiente seguro debido a que no cuenta con paredes solidas las cuales son necesarias por cualquier eventualidad meteorologica.



remozar el techo de la escuela es necesario debido a que se encuentran agujeros los cuales ocasionan filtraciones de agua pluvial, lo cual se nota en las manchas de humedad en el piso





es sumamente necesario remozar el piso debido a que este mismo se encuentra en deterioro por el pasar de los años y debido a las filtraciones del techo el piso cuenta con un hongo de humedad lo cual es necesario



EL TECHADO DE LA ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

