

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Lanquin
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Rafael Vasquez Alvarez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chicanchiu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0823-43	FECHA:	4/09/2024




Foto 1: podemos observar que con este entortado hay demasiado polvo y lodo y los niños no pueden sentarse a jugar o convivir, por lo que vemos necesario ponerle piso ceramico para que tengan un ambiente digno



Foto 2: aquí podemos observar a los niños realizar el aseo, pero este tipo de entortado emana demasiado polvo por lo que por seguridad de la salud de los alumnos se procedera a colocar piso ceramico.



Foto 3: observamos que la madera y la lamina de la cocina ya estan dañadas por lo que se procedera a sustituirlo por estructura metalica y lamina troquelada



Foto 4: este es el corredor de la escuela al que se le aplicara un entortado de cemento para tener una pequeña area de juego



Foto 5: en esta area instalaremos un drenaje ya que baja agua del cerro cuando llueve y filtra a un aula y cocina y esta dañando las paredes



Foto 6: se procedera al cambio de canales pluviales que estan dañados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

