



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                              |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz                | MUNICIPIO:                     | Lanquin                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Santa María Chiaquel |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-11-6612-43               | FECHA:                         | 22/02/2024                   |



Foto 1: Sustrucion con dos puertas y ventas de las aulas



Foto 2: Sustrucion cubierta de laminas y estructuras de techo




Foto 3: Culminacion de losa de patio



Foto 4: Culminacion de muro de contencion




Foto 5: Muro de contencion que pone en riesgo a los estudiantes.




Foto 6: Muro deteriorado en peligro la integridad de estudiante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo

