

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SELUC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SELUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-6614-43	FECHA:	4/09/2024



Foto1: Cambio de cableado electrico y mantenimiento de ventanas lijado y pintura



Foto 2: Cambio de cubierta de lamina y estructura modulo 1 y modulo 2




Foto 3: Se nesecita pintura todo el area del centro educativo, tanto interior como exterior.



Foto 5: Mejoramiento de polleton para la cocina




Foto 5: Se necesita levantar 6 hiladas de blok para area de cocina ,ya cuenta con ciminto y parles de concreto ,canales y enbajada de agua pluvial y una pila de dos hiladas



Foto 6: Piso deteriorado, se necesita colocacion de piso ceramico, modulo 1 y 2, interior y corredor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---