

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                 |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | <b>Alta Verapaz</b>         | MUNICIPIO:                     | <b>Santa María Cahabón</b>      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | <b>EORM Caserío Chicajá</b> | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | <b>Caserío Chicajá</b>          |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | <b>16 - 12 - 0077 - 43</b>  | FECHA:                         | <b>03 de septiembre de 2024</b> |



Foto 1: Se observa deterioro de portante, desprendimiento de parales y vigas en modulo 2.




Foto 2: Se observa en area de Ventaneria piezas faltantes y en mal estado en modulo 2



Foto 3: Se observa al modulo de inodoro en mal estado



Foto 4: Se observa el modulo de lavamanos en mal estado



Foto 5: Se observa el piso faltante y en mal estado el modulo 2.




Foto 6: Se observa el piso en mal estado en modulo 2

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Marcos Ajca*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Bucardo*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

