

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Alta Verapaz | MUNICIPIO: | Santa María Cahabón |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Santa Mónica |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-12-1680-43 | FECHA: | 20 de febrero de 2,024 |



Foto1: Se requiere la sustitución de la pared divisoria.



Foto 2: Se observa el deterioro de la pared de plywood.



Foto 3: Se observa que faltan ventanas y cambiar las que ya estan y sustituir los canales.



Foto 4: Se necesita el entechado y entortado del corredor




Foto 5: Se observa el mal estado del piso.




Foto 6: Se necesita mejorar la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

