



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CAMPOSANTO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0088-43	FECHA:	13/05/2024



Foto1: Se observa que la costanera esta en buen estado pero es necesario el cambio de laminas. MODULO 1



Foto 2: Se observa que la circulacion esta en mal estado necesita ser sustituida. MODULO 2



Foto 3: Se observa que es importante la circulacion del predio de la escuela MODULO 2



Foto 4: Se observa que la costanera esta en buen estado pero es necesario pintar y el cambio de laminas. MODULO 1



Foto 5: Se observa que la circulacion esta en mal estado necesita ser sustituida. MODULO 2



Foto 6: Se observa que la circulacion esta en mal estado necesita ser sustituida. MODULO 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Pública V.