

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD SETZAC CATLPEC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SETZAC CATALPEC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0140-43	FECHA:	19/02/2024



Foto1: se observa el mal estado de las paredes del aula y en pasima condicion



Foto 2: se observa en mal estado y en pasima condiciones del piso de las aulas



Foto 3: se observa que las estructura de lamina se encuentra en mal estado y se ha oxidado toda la estructura del modulo 1



Foto 4: se observa la presencia de la humedad de las tablas y parales del edificio escolar, esta a punto de caer al suelo




Foto 5: se presenta la humedad de las columnas de edificio y perforacion de lamina y piso





Foto 6: se observa la necesidad el mantenimiento de las paredes del modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ORP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

