

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELE SECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA CHIQUIBUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-13-0174-45	FECHA:	29/11/2024



Foto1: CAMBIO DE TECHO DE LA DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 2: INSTALACION DE PISO CERAMICO EN EL SALON DE CLASE.




Foto 3: LEVANTAMIENTO DE DIVISION DE PARED DE BLOCK, ESTO TENIA DIVISION DE MADERA.



Foto 4: SE SUSTITUYO UN TRAMO DEL PISO DEL CORREDOR DEL ESTABLECIMIENTO, YA QUE ESTABA QUEBRADO.



Foto 5: SE CONSTRUYO LAS DOS COLUMNAS DE CONCRETO QUE SOSTENIA EL PORTON Y SE REMODELO EL PORTON YA QUE LA MAYA TENIA AGUJERO Y SE FORMALIZÓ CON BARROTES.



Foto 6: PINTADA DE LA PARED DEL CENTRO EDUCATIVO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
---	---





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIQUIBUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0174-45	FECHA:	29/11/2024








Foto7: REMODELACION DE VENTANAS E INSTALACION DE BALCONES ENFRENTA Y ATRAS



Foto 8: CONSTRUCCION DE BASE DEL TINACO.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

