

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS PALMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0176-45	FECHA:	03/09/2024



Foto1: El techo del instituto se necesita mantenimiento correctivo porque ya lleva varios años y están oxidados.



Foto 2: Como se muestra en la fotografia el techo ya cuenta con agujeros y cae goteras en las aulas afectando el piso por humedades.




Foto 3: Las costaneras se requiere mantenimiento de pintura ya que se ve oxidado por los agujeros de la lámina.




Foto 4: El techo de la dirección se necesita mantenimiento correctivo ya que la lámina se encuentra oxidado.



Foto 5: Las costaneras de la dirección se necesita sustitución ya que esta deteriorado por las constantes lluvias.



Foto 6: Se requiere sustituto de la tijeras de la dirección porque esta deteriorado por las agujeras de las láminas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEE



Firma y Sello Director Centro Educativo Pública



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS PALMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0176-45	FECHA:	03/09/2024




Foto 1: Se requiere mantenimiento de concreto de mojinete de la dirección, como se muestra en la fotografía esta solo esta ajustado por un mojinete de tabla.



Foto 2: Se necesita pintura interior y exterior de la pared de las aulas ya que se muestra que es necesario embellecer y proteger el ambiente.



Foto 3: Se requiere aplicación de piso cerámico en la dirección ya que el piso se encuentra en mal estado por las goteras.




Foto 4: Se requiere sustitución de plafonera de plástico de bombillas para tener una buena iluminación en las aulas.




Foto 5: Se requiere repello del exterior de la dirección para cubrir las imperfecciones que impide ver la estética.



Foto 6: Se requiere cambio de cable paralelo y tomacorriente ya que se encuentra deteriorado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPI</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--