



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | CHISEC |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CANDELARIA YALICAR |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-13-0259-45 | FECHA: | 4/09/2024 |




Foto1: El techado de las aulas se encuentra en mal estado, se infiltra el agua en época invernal.



Foto 2: La estructura del techo de las aulas se encuentra en malas condiciones, debido a la humedad por infiltración de agua.



Foto 3: Las paredes de aulas requieren una reparación debido a su deterioro por la humedad.



Foto 4: El piso de las aulas se encuentra en mal estado por lo que necesita reparación.




Foto 5: El deterioro de las puertas de aulas, impiden que se cierren adecuadamente, por lo que necesita ser sustituidas por puertas de metal.




Foto 6: Los baños se encuentran en malas condiciones por lo que no se le da uso y requiere reparación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público