



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC, A.V.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANDELARIA YALICAR, CHISEC, A.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0261-43	FECHA:	03/09/2024




Foto1: MÓDULO 1 CAMBIO DE LÁMINAS , SE ENCUENTRAN EN PÉSIMAS CONDICIONES, EN ESTADO DE DETERIORO, CUENTAN CON MÁS DE 26 AÑOS, DESDE LA FUNDACIÓN DE LA ESCUELA.



Foto 2: MÓDULO 1 EVIDENCIAS DEL DETERIORO DE LÁMINAS. ESTE PROBLEMA SUELE VERSE EN TODAS LAS ORILLAS DEL TECHO.



Foto 3: MÓDULO 1 INTERIOR DE LAS LÁMINAS. En la parte interior de las aulas se ve que el óxido ya paso, y los padres de familia no cuentan con recursos necesarios para una reparación.



Foto 4: MÓDULO 1 Sustitución de Puerta de la Dirección, la puerta se encuentra con desperfectos, es difícil poder abrirla y cerrarla, como también en la parte inferior se ha desgastado por mucho tiempo de uso.




Foto 5: Módulo 1, Sustitución de puerta del aula, las cerraduras se encuentran dañadas.



Foto 6: Módulo 1 Sustitución de puerta, como se aprecia en la imagen la puerta se encuentra averiada, con la chapa inservible por lo que se dificulta cerrarla.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC, A.V.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANDELARIA YALICAR, CHISEC, A.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0261-43	FECHA:	03/09/2024



Foto 7, Módulo 2, Las ventanas de las aulas de Quinto Primaria del módulo 2, únicamente se encuentra forradas con madera y se encuentran en pésimas condiciones .




Foto 8. Módulo 2. Parte exterior del aula de quinto primaria. En épocas de lluvias los alumnos son afectados por las salpicadas de aguas, y es de urgencia colocar ventanas adecuadas.



Foto 9: Módulo 2, Parte frontal del aula de Quinto primaria, donde se realizará la sustitución de ventanas, de ese lado se encuentra forrado con malla y ya se encuentra en mal estado.



Foto 10. Módulo 2, Sustitución de puerta del aula de quinto Primaria, debido a que la cerradura está inservible y es insegura, la puerta también ya está deteriorada.



Foto 11. Módulo 2, Sustitución de ventanas de las aulas de Primero A y B. Debido a que el forro ha sido únicamente con malla.



Foto 12. Módulo 2, Sustitución de Chapas de las puertas del aula de Sexto Primaria, debido a que las cerraduras son inservibles y no brindan una seguridad en cuanto a los mobiliarios que resguardan.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC, A.V.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANDELARIA YALICAR, CHISEC, A.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0261-43	FECHA:	03/09/2024



Foto 13. Módulo 3, Sustitución de techo, por motivo de deterioro y los fuertes vientos han hecho que en algunas partes no contara con techo.



Foto 14. Módulo 3 Sustitución de tazas sanitarias, debido a que se encuentran en pésimas condiciones, con rajaduras, y piezas faltantes.




Foto 15. Módulo 3. Cambio de puertas de los baños, las puertas se encuentran averladas, son imposibles de cerrar. Lo cual presenta una inseguridad y riesgo a la privacidad de los niños.



Foto 16. Modulo 4. Compra de dos tinacos de depositos de agua, debido a que los existentes no abastecen de vital liquido a la poblacion estudiantil y es necesario por la preparacion de alimentos en la cocina.

Empty space for additional notes or comments.

Empty space for additional notes or comments.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

