



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Lotificación Valle Verde	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación Valle Verde
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 13 - 0276 - 43	FECHA:	03/09/2024



Foto 1: Mantenimiento de dos aulas ya que por reutilizar las laminas se fueron deteriorando y se sacaron.



Foto 2: El deterioro se ha ido viendo al transcurso de las lluvias ya que no cuenta con entechado y los horcones y laminas que tenian se fueron deteriorando.



Foto 3: La fuente de agua es muy degradable porque no cuenta con recipiente adecuado.



Foto 4: Es necesario darle mantenimiento porque es la fuente vital para los niños ya que de agua fluvial sobreviven.





Foto 5: Necesita cuidado y buenos accesorios para recibir el agua Fluvial ya que se recibe con nylo negro alrededor.



Foto 6: El muro perimetral cuenta nada mas por laminas oxidadas y deterioradas el cual los niños corren peligro en cortarse.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

