



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANAAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-1695-43	FECHA:	14/03/2024



Foto 1. Módulo 1. Parte frontal, laminas oxidadas.



Foto 2. Módulo 2. Parte de atrás, las laminadas ya empezaron a gotear.




Foto 3. Aula de madera, Parte frontal, laminas en mal estado y estructura de madera, en deterioro.



Foto 4. Aula de madera, parte interna. Estructura de madera y laminas en mal estado y agujeradas.




Foto 5. Las ventanas eran de malla, se quitaron por el desgaste que tenían y era un peligro a la integridad física de los estudiantes.



Foto 6. Las puertas de las aulas del modulo 3 y otra aula, necesitan ser reparadas ya que son de madera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MooP
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director-Centro Educativo Público

