



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chaquiroquiya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-2149-43	FECHA:	3/09/2024



Foto1: La cubierta de la lamina del modulo de primaria se encuentra en muy mal estado, laminas oxidadas y donde tambien se infiltra el agua cuando llueve.



Foto 2: La altura del techo de la escuela es demasiado bajo, lo que provoca que en epoca de verano, las temperaturas sean muy altas ocasionado incomodidad a los estudiantes en horas de clases.



Foto 3: El piso del aula 2 del modulo de primaria esta muy deteriorado.



Foto 4: Las lamparas del alumbrado electrico del modulo de primaria en su mayoria estan quemadas.



Foto 5: La instalacion del cableado de la energia electrica del modulo de primaria es muy limitado e informal, por la misma razon es necesario mejorar dicho servicio.



Foto 6: Al aula le entra brisa de lluvia, la cual pone en riesgo el equipo de tecnologia tomi con que cuenta la escuela, por tal razon se prioriza la instalacion de ventanas corredizas de aluminio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lidia ROSILO Zxim Ho

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chaquiroquiya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-2149-43	FECHA:	3/09/2024



Foto1: Las paredes de las aulas necesitan mantenimiento y pintura porque estan en mal estado.



Foto 2: El artesanado del techo es de madera y por degradación de la lámina se encuentra en mal estado



Foto 3: Por el mal estado en que se encuentra el piso del corredor de primaria se necesita instalar piso ceramico antideslizante.




Foto 4: Las láminas del techo están en muy mal estado.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lidia Rosillo Ixim HO
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público