

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO: | Alta Verapaz | MUNICIPIO: | Chahal |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Sesay |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-14-9523-43 | FECHA: | Mayo 2024 |



Foto 1. Modulo 1 Se observa deterioro de laminas, costaneras y tijeras.




Foto 2. Modulo 1. Interior - Exterior. Se observa deterioro de pinturas.



Foto 3. Módulo 1 Se observa derioro de las puertas.



Foto 4. Módulo 2 Se observa el deterioro de las laminas.



Foto 5. Se observa deterioro de pinturas del interior y exterior.



Foto 6. Se observa el deterioro de la malla y los postes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> |  |  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |  |
|--|---|---|---|