



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolome de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Agua Chiquita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15 0063 - 43	FECHA:	26/02/2024



Foto1: En esta fotografia se observa el estado actual de las aulas del establecimiento, es un espacio que se encuentra en malas condiciones y representa un riesgo alto por la integridad fisica de los niños. Cuando llueve pasa el agua al interior y cuando esta soleado de igual manera. Cambiar toda su estructura sera de mucho beneficio para los niños y docentes.



Foto 2: Asi se observa desde el lado de atrás el aula



Foto 3: Es esta imagen se puede apreciar el baño que esta en servicio de los alumnos y los docentes. Es un baño compartido, por lo que la estructura esta muy deteriorada, y eso representa mucho riesgo para la vida de los niños, En tiempo de lluvia la fosa se derrumba y se teme que los niños sufran algun accidente, ya que el piso esta compuesto de madera que ya esta muy deteriorada.



Foto 4: En esta imagen se observa la cocina de la escuela, toda la pared esta muy deteriorada y al paso de la lluvia se vuelve lodazal en el interior.




Foto 5: En este espacio estudian los niños de preprimaria




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

