



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Quebrada Seca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-1016-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 1: Se observa el deterioro de la duralita. Se cambiará por las malas condiciones en las que se encuentra ya que provoca filtración de agua durante el invierno.



Foto 2: Se observa el mal estado, en la que se encuentra el techo de la dirección del centro educativo.



Foto 3: Se observa que la estructura de soporte están oxidadas y en mal estado.



Foto 4: Se observa el deterioro de las puertas de metal.



Foto 5: Se observa el mal estado en que se encuentra las ventanas de la dirección del centro educativo y por consecuencia esta insegura y vulnerable.



Foto 6: Se observa el deterioro de las puertas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sebastian Caal Tejada

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

