



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEACTE II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16.15-1090-43	FECHA:	26/02/2024



Foto1: La costaneras se encuentran en estado de pudricion debido a las goteras con las que cuenta la lámina.




Foto 2: La lámina del techo de las aulas se encuentra en mal estado, debido al paso del tiempo y las inclemencias del clima.



Foto 3: las vigas y costaneras del techo del modulo, estan podridas, esto hace que el techo se vurve a un punto de colapsar y corre el riesgo de caer sobre los niños en cualquier momento.



Foto 4: Las costaneras del modulo del centro educativo se encuentran podridas, las laminas tienen más de treinta años de vida, el tiempo las ha deteriorado.





Foto 5: Debido al mal estado de las costaneras, el techo del centro educativo se ha levantado, corriendo el riesgo de que un viento desprenda por completo el techo del establecimiento



Foto 6: Debido al largo tiempo de vida que ha tenido el techo, se han caido por el viento, algunas láminas que han tenido que ser sustituidas, el resto se encuentran muy frajiles debido al oxido que las ha carcomido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---





Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEACTE II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16.15-1090-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 7: El balcon tiene ya muchos años de vida, el tiempo lo deterioró, se quebró y cuenta con mucho oxido.



Foto 8: Los espacios de las ventanas son muy grandes, los niños salen por en medio del balcon, es necesario el cambio.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---