



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Bacadia Cancuen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-1102-43	FECHA:	13/05/2024



Se observa el deterioro de las láminas. Se cambiara por completo las laminas por mala instalación, la cual en tiempo de invierno provoca filtración de agua.



Se observa el deterioro de las láminas. Se cambiara por completo las laminas por mala instalación, la cual en tiempo de invierno provoca filtración de agua.



Se observa el deterioro de las láminas. Se cambiara por completo las laminas por mala instalación, la cual en tiempo de invierno provoca filtración de agua.



Se observa el deterioro de las láminas. Se cambiara por completo las laminas por mala instalación, la cual en tiempo de invierno provoca filtración de agua.



Se observa el deterioro de las láminas. Se cambiara por completo las laminas por mala instalación, la cual en tiempo de invierno provoca filtración de agua.



Se observa el deterioro de las láminas. Se cambiara por completo las laminas por mala instalación, la cual en tiempo de invierno provoca filtración de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Magdalena Cucul Sac

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público







**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficiak Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Bacadía Cancuén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-1102-43	FECHA:	13/05/2024



Se observa el deterioro del balcón frontal del aula de Primer Grado



Se observa el deterioro del balcón frontal del aula de Segundo Grado.



Se observa el deterioro del balcón frontal del aula de Tercer Grado



Se observa el deterioro del balcón lateral de la Dirección de la Escuela.



Se observa el deterioro del balcón frontal de la Dirección de la Escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>maria magdalena cucul sacal</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1



Ministerio de Educación  
Guatemala  
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Bacadia Cancuen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-1102-43	FECHA:	13/05/2024



Se observa el deterioro del portón de la entrada principal de la Escuela



Se observa el deterioro del portón de la entrada principal de la Escuela



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Maria Magdalena Sacul Sacul*

Firma y sello del Presidente de la



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

