

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LA TINTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SAN FRANCISCO I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN FRANCISCO I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-0019-43	FECHA:	04/09/2024



Foto1: SE OBSERVA EL CORREDOR CON COSTANERAS DE MADERAS DAÑADAS, ES NECESARIO SUSTITUIRLO POR COSTANERAS DE METAL




Foto 2: SE OBSERVAN LAS LAMINAS DEL TECHO OXIDADAS, SE NECESITA CAMBIARLAS



Foto 3: SE OBSERVA EL PIZO CON GRIETAS, SE NECESITA SUSTITUIRLO



Foto 4: SE OBSERVAN LAS VENTANAS SIN VIDRIO Y LAS ESTRUCTURAS METALICAS OXIDADAS, ES NECESARIO PINTARLAS, REPONER VIDRIOS Y PINTAR PAREDES



SE OBSERVAN LAS PUERTAS DETERIORADAS Y OXIDADAS SE NECESITA CAMBIAR CHAPAS, REPARACION Y PINTURA.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público