

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CATALINA LA TINTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santo Domingo II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-0037-43	FECHA:	3/09/2024



Foto 1: Se observa la necesidad de colocar piso ceramico en el aula No. 1



Foto 2: Se observa la necesidad de colocar piso ceramico en el aula No. 2



Foto 3: Se observa la necesidad de colocar la estructura portante (pared), lado oeste Aula 1







Foto 4: Se observa la necesidad de colocar estructura portante lado oeste (pared) y puerta aula 1



Foto 5: Se observa la necesidad de cernir las paredes para evitar humedad en las aulas

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPP	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--