



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PACANI, ALDEA DOLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0004-42	FECHA:	28/08/2024



Foto 1: Area donde se realizó Mejoramiento de muro de contención, mejoramiento de muro perimetral, Mejoramiento con estructura tipo portico y lámina troquelada calibre 26 y Mejoramiento de losa de piso.



Foto 2: Area donde se realizó Mejoramiento de muro de contención, mejoramiento de muro perimetral, Mejoramiento con estructura tipo portico y lámina troquelada calibre 26 y Mejoramiento de losa de piso.




Foto 3: Area donde se realizó Mejoramiento de muro de contención, mejoramiento de muro perimetral, Mejoramiento con estructura tipo portico y lámina troquelada calibre 26 y Mejoramiento de losa de piso.




Foto 4: Area donde se realizó Mejoramiento de muro de contención, mejoramiento de muro perimetral, Mejoramiento con estructura tipo portico y lámina troquelada calibre 26 y Mejoramiento de losa de piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heidy floridalma Jalal

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PACANI, ALDEA DOLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0004-42	FECHA:	28/08/2024




Foto 5: Area frontal donde se realizó Mejoramiento de muro de contención, mejoramiento de muro perimetral, Mejoramiento con estructura tipo portico y lámina troquelada calibre 26 y Mejoramiento de losa de piso.



Foto 6: Area lateral donde se realizó Mejoramiento de muro de contención, mejoramiento de muro perimetral, Mejoramiento con estructura tipo portico y lámina troquelada calibre 26 y Mejoramiento de losa de piso.



Foto 7: Area donde se realizó Mejoramiento de muro de contención, mejoramiento de muro perimetral, Mejoramiento con estructura tipo portico y lámina troquelada calibre 26 y Mejoramiento de losa de piso.



Foto 8: Area donde se instalo las dos rejillas metálicas para cunetas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heidy floridalma Jalal



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público