

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0119-43	FECHA:	26 DE SEPTIEMBRE 2024



Foto 1: la columna de la esquina esta agrietada, los hierros de la misma estan oxidados y el muro muestra ranuras (rajaduras) mostrando su debilitamiento. En esta foto se puede ver el desnivel que tiene ya el muro, el cual está próximo a caerse. Altura aproximada del muro 3 metros.



Foto 2: En esta foto, para ver el desplome que tiene el muro hacia la izquierda, se improviso un plomo, dando como resultado 5cms de inclinación hacia la izquierda, contiguo al camino que conduce hacia el edificio de la preprimaria.



Foto 3: En esta puerta (3o. "B") al igual que en las otras que se reportan, se muestra el deterioro de las cerraduras de la puerta, así como la pintura, por lo que es necesario el cambio de chapas así como la pintura de las puertas.




Foto 4: En esta fotografía, se ve el deterioro de la pintura de las paredes externas del edificio, es por ello que se solicita la pintura para que el edificio se vea más presentable y mostrar un ambiente más agradable para los estudiantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

