



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL AGUACATE, ALDEA EL JÍCARO, SAN JERÓNIMO, BAJA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0009-43	FECHA:	20 de agosto 2024



Foto 1: NECESIDAD DE LA CIRCULACIÓN DEL PERÍMETRO DE LA ESCUELA, PARA LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS QUE ESTUDIAN EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LOS VEHÍCULOS, ANIMALES, PERSONAS, Y SOBRE EL ÁREA DE BARRANCO.



Foto 2: NECESIDAD DE LA CONTRUCCIÓN DEL PORTÓN DE LA ENTRADA DE LA ESCUELA DEL CASERÍO EL AGUACATE, PARA LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE ESTUDIAN EN DICHO CENTRO EDUCATIVO. EL PORTÓN ESTÁ DETERIORADO Y CON Poca SEGURIDAD PARA EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS.



Foto 3: PUERTAS DE LOS BAÑOS Y LAS AULAS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO EL AGUACATE, EN DETERIORO, SE NECESITA REPARACIÓN DE DICHAS PUERTAS PARA LA PRIVACIDAD DE LOS ALUMNOS Y MAESTROS, Y SOBRE TODO LA SEGURIDAD DE LOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN EN LA ESCUELA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS




Foto 4: LA FALTA DEL VITAL LIQUIDO LLAMADO AGUA, ES FUNDAMENTAL Y NECESARIO Y SE NECESITA UN ESPACIO SALUDABLE PARA PODER GUARDARLO Y UTILIZARLO, COMO VEMOS EL LUGAR ES DEFECTUOSO Y DE MAL ASPECTO, TAMBIÉN SE NECESITA LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA; Y EL ESPACIO DE LA COCINA PARA TENER UN AMBIENTE SALUDABLE PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edy Ramirez M

Firma y sello del Presidente del CDEPE



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

