



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ BAJA VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MONTE BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0015-41	FECHA:	28 de agosto 2024



Foto 1: Reparación de losa de patio



Foto 2: Reparación de losa de patio



Foto 3: Reparación de losa de patio



Foto 4: Reparación de losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Manuel Caal Co*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ BAJA VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MONTE BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0015-41	FECHA:	28 de agosto 2024



Foto 1: Remodelación de aula tipo portico



Foto 2: Remodelación de aula tipo portico



Foto 3: Remodelación de aula tipo portico



Foto 4: Remodelación de aula tipo portico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuel caal cu

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo







**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
SISTEMA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ BAJA VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MONTE BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0015-41	FECHA:	28 de agosto 2024



Foto 1: Mejoramiento al módulo de aula (estructura de techo con lámina troquelada calibre 26, piso cerámico, balcones, repación de repello y cernido de paredes)



Foto 2: Mejoramiento al módulo de aula (estructura de techo con lámina troquelada calibre 26, piso cerámico, balcones, repación de repello y cernido de paredes)



Foto 3: Mejoramiento al módulo de aula (estructura de techo con lámina troquelada calibre 26, piso cerámico, balcones, repación de repello y cernido de paredes)



Foto 4: Mejoramiento al módulo de aula (estructura de techo con lámina troquelada calibre 26, piso cerámico, balcones, repación de repello y cernido de paredes)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*manuel caal ca*

Firma y sello del Presidente de la OPA



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

