

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA SAN ANTONIO LAS MINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	04-01-0562-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	20/03/2024
 <p>Foto 1: INGENIERO JUNTO A OPF Y DIRECTOR</p>		 <p>Foto 2: VISTA LATERAL DE COCINA</p>	
 <p>Foto 3: ENTRADA PRINCIPAL A COCINA EN MAL ESTADO</p>		 <p>Foto 4: FALTA DE ESTRUCTURA METALICA EN AULAS</p>	
 <p>Foto 5: PISO EN MAL ESTADO</p>		 <p>Foto 6: VISTA INTERIOR DE COCINA DETERIORADA</p>	



*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Proyecto

ING. MARXEL A. MÉNDEZ  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 11.709

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS MINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0562-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/2024



Foto 7: MURO DE LAMINA PORTANTE CON CORROSIÓN PISO DE TIERRA Y PUERTA DE LAMINA CON OXIDO



Foto 8: PROFESIONAL EN EL INTERIOR DE ESTABLECIMIENTO



Foto 9: LAMINA DE MÓDULO DE AULAS EN MAL ESTADO



Foto 10: AREA DONDE SE IMPLEMENTARA ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA TROQUELADA



Foto 11: PISO DE TIERRA EN COCINA



Foto 12: VISTA LATERAL DEL TECHO DE LAMINA A DESMONTAR



*[Firma manuscrita]*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma manuscrita]*

ING. MARXELA A. MÉNDEZ  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 11,708

Firma, Sello y No. de Colegiado del Embajador de Campo del Programa